

WYKAZ
ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
W MAZOWIECKIM BIURZE GEODEZJI i URZĄDZEŃ ROLNYCH
W OSTROŁĘCE

L.p.	Nazwa składnika majątku ruchomego	Nr inwentarzowy	Opis
1.	P4 Nr 02547	MBG-011-000011	Komputer zakupiony przed 2007 rokiem, płyta główna oparta o chipset 945, zainstalowane 1 GB RAM, niestabilna praca systemu WINDOWS 7, samoczynne wyłączenie się komputera.
2.	P4 Nr 02557	MBG-011-000012	Komputer zakupiony przed 2007 rokiem, płyta główna oparta o chipset 945, zainstalowane 4X256 MB RAM, HDD 80 GB, WIDSOWS XP HOME
3.	notebook Aristo Vision Nr1053- B002PLK0609000041	MBG-011-000029	Komputer zakupiony w 2006 roku, procesor Celeron M, 1GB RAM, dysk HDD uszkodzony, ramka matrycy LCD pęknięta, zatarte zawiasy, pęknięta kłapa
4.	notebook Aristo Vision Nr1053- B002PLK0609000017	MBG-011-000031	Komputer zakupiony w 2006 roku, procesor Celeron M, 1GB RAM, dysk HDD uszkodzony, ramka matrycy LCD pęknięta, zatarte zawiasy, pęknięta kłapa
5.	Panasonic FP-7713	MBG-011-000038	Kopiarka analogowa po skopiowaniu paru stron kopie są całe czarne, przyjęta na stan w 2002 roku.
6.	Skaner Mustek A-3 EP	MBG-011-000043	Skaner sprawny, używa łącza LPT. Rok produkcji 2002.
7.	DUALCOR 5 szt. (2270x5)	MBG-011-000059	Komputer zakupiony przed 2007 rokiem wyposażony w procesor Celeron D, 512 MB RAM, 80 GB HDD. Dyski twarde wykazują błędne sektory, karta grafiki GF 7300. Komputery sprawne, spełniają podstawowe wymogi dla systemu WINDOWS XP lub UBUNTU 10

8.	DUALCOR (bez.Monitora)	MBG-011-000060	Komputer używany przyjęty na stan w 2011 roku. Komputer sprawny, wyposażony w procesor E2180 4x256 MB RAM, HDD 120GB, Kartę grafiki GF 7300, wykorzystuje pamięci RAM DDR2 do 4GB, wydajność w systemie WINDOWS 10 poniżej 1500 punktów w programie PCMARC 8, BIOS nie wspiera UEFI
9.	monitor Hundai -2x2270	MBG-011-000077	Monitory LCD 19" migają w czasie włączania, pojedyncze martwe piksele. Monitory używane przyjęte na stan w 2011 roku.
10.	kalkulatory	MBG-013-000280	Kalkulator geodety PSION LZ nie włącza się. Rok produkcji 2002.
11.	kable od komputerów - listwa zasilająca	MBG-013-000415	Włączenie listwy powoduje zadziałanie bezpieczników instalacji elektrycznej. Listwa przyjęta na stan w 2011 roku.
12.	kable od komputerów - listwa zasilająca	MBG-013-000420	Włączenie listwy powoduje zadziałanie bezpieczników instalacji elektrycznej. Listwa przyjęta na stan w 2011 roku.
13.	Monitor LCD	MBG-013-000470	Monitor LC D 17".Obraz bardzo małej jasności powoduje szybkie męczenie się wzroku. Monitor używany, przyjęty na stan w 2011 roku.
14.	Monitor LCD	MBG-013-000481	Monitor LC D 17". Obraz o nierównej jasności (tzw. firanki). Monitor używany, przyjęty na stan w 2011 roku.
15.	Monitor LCD	MBG-013-000467	Monitor LC D 19". Obraz bardzo małej jasności i o małej czytelności. Monitor używany, przyjęty na stan w 2011 roku.